

Informacja na Komisję Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna o utrzymaniu i stanie technicznym placów zabaw na terenie Gminy Dębno

Na terenie gminy Dębno zlokalizowanych jest 28 placów zabaw. W mieście znajdują się 10 placów zabaw, z których 6 to place zabaw na terenie ogólnodostępnym, a 4 place zabaw znajdują się na terenach przy placówkach oświatowych tj. przy szkole podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 oraz przedszkolu nr 1 i nr 2. Na terenie Gminy znajduje się w sumie 18 placów zabaw, z których 13 to place ogólnodostępne, 3 place zabaw znajdujące się bezpośrednio przy świetlicach wiejskich oraz 2 place zabaw zlokalizowane na terenie szkoły podstawowej i stowarzyszenia oświatowego. Wydział Gospodarki Komunalnej nadzoruje place zabaw znajdujące się na terenach ogólnodostępnych oraz przy świetlicach wiejskich.

Kontrola roczna stanu zlecona umową nr GK.7021.7.2025.DM z dnia 24.03.2025 r. firmie AGRO Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne Krzysztof Dworczak, 64-100 Leszno ul. Dożynkowa 21 nie została zrealizowana i w związku z niewywiązaniem się w terminie wykonania odstąpiono od umowy. W dniu 19.05.2025 r. przedmiotowy zakres kontroli zlecono umową Nr GK.15.7021.1.2025.DM firmie Biuro Inżynieryjne Krzysztof Jackowski ul. Akacjowa 17, 74-400 Dębno z terminem wykonania 10.06.2025 r.

Wykaz placów zabaw wraz z wyposażeniem na terenie gminy:

1. Bogusław dz. nr 12/5 obręb Bogusław – plac ogrodzony, wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2010 r.- stolik do gier, bujak motor na sprężynie,
- 2016 r.- plac do koszykówki i siatkówki, zjazd linowy, huśtawka bocianie gniazdo, ławki 6 szt. w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2019 r. - altana wypoczynkowa wyposażona w dwa stoły i cztery ławki z oparciem,
- 2021 r. - mały zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka metalowa,
- 2022 r.- huśtawka podwójna metalowa (siedzisko płaskie + koszyk)
- 2024r. - ważka na dwóch sprężynach.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r. Konserwacji wymaga altana z wyposażeniem, ławki i wszystkie elementy drewniane. Sołectwo w roku 2024 zakupiło część materiału do utwardzenia podłoża w altanie.



Plac zabaw w Bogusławiu

2. Cychry dz. nr 931/5 obręb Cychry, ul. Jana Pawła II – plac ogrodzony, wyposażony w poszczególnych latach:

- 2013 r.- Jowisz urządzenie linowe, huśtawka pojedyncza metalowa (siedzisko gniazdo), karuzela krzyżowa, karuzela tarczowa prosta, sprężynowiec motor, kaczka, żaba, huśtawka ważka metalowa podwójna,

z nawierzchnia bezpieczną (piasek), wyposażenie dodatkowe: tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw, ławka ogrodowa bez oparcia szt. 8, z oparciem szt. 10, stół do ping-ponga,

- 2019 r. – w obrębie placu zabaw zlokalizowano siłownię zewnętrzną 7 elementową – w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2021 r. - częściowe ogrodzenie placu zabaw (114 mb), 3 lampy solarne oraz doposażono w kosze na odpady komunalne w ilości 5 szt. (3 na placu zabaw i 2 przy altanie) - w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2022r. - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o konstrukcji metalowej,
- 2024 r. - huśtawka metalowa podwójna metalowa.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r. Konserwacji wymaga olinowanie w zestawie Jowisz (ubytki w oplocie liny stalowej) oraz elementy drewniane.



Plac zabaw w Cychrach – ul. Jana Pawła II

3. Cychry dz. nr 637/113 obręb Cychry (ul. Słoneczna - przy blokach) - plac nieogrodzony wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2022 r. - duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zestaw gimnastyczny ze ścianką wspinaczkową, drabinką i przeplotnią, huśtawka pojedyncza z bocianim gniazdem, zestaw linowy, bujak sprężynowy zamontowane w nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) oraz 2 ławki z oparciem i 1 kosz na odpady komunalne.

Stan techniczny urządzeń zabawowych bardzo dobry, wskazana konserwacja elementów drewnianych.





Plac zabaw w Cychrach – ul. Słoneczna

4. Dargomyśl dz. nr 570/4 obręb Dargomyśl – plac zabaw wyposażony w poszczególnych latach:

- 2000 r. - drewniany domek, kółko i krzyżyk, huśtawka podwójna, drabinki 4 szt., kosz jednostanowiskowy do gry w koszykówkę (urządzenia zamontowane w ramach współpracy strażaków z Holandii),
- 2006 r. – karuzela krzyżowa,
- 2014 r. - zestaw zabawowy integracyjny o konstrukcji metalowej,
- 2015 r. - zjazd linowy,
- 2016 r. - karuzela tarczowa, huśtawka podwójna metalowa, wałka na sprężynie,
- 2017 r. - siłownia 4- elementowa, huśtawka metalowa potrójna oraz zestaw zabawowy duży z nawierzchnią bezpieczną w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2017 r. - huśtawka wałka na dwóch sprężynach,
- 2024 r. - huśtawka wałka na dwóch sprężynach,
- dodatkowe elementy stanowią: ławka z oparciem szt. 7, ławka bez oparcia szt. 3, kosz na odpady komunalne typu DIN szt. 2 oraz tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r. Wskazana konserwacja elementów drewnianych oraz naprawa elementów w zakresie stwierdzonych usterek i zużycia sprzętu tj. zjazd linowy – mocno zużyte siedzisko rozważyć wymianę na nowe, huśtawka potrójna – uszkodzone napięcie w siedzisku kubelkowym, kosz do jednostanowiskowy gry w koszykówkę – uszkodzona płyta w miejscu mocowania obręczy do wymiany.

Ponadto brak nawierzchni bezpiecznej pod częścią urządzeń (brak podłoża piaszczystego) oraz ogrodzenia placu zabaw dolegającego z dwóch stron do drogi publicznej wojewódzkiej i gminnej.



Plac zabaw w Dargomyślu

5. Dyszno dz. nr 285/3 obręb Dyszno – plac zabaw wyposażony w poszczególnych latach:

- 2014 r. - huśtawka ważka na sprężynie metalowa, huśtawka wagowa metalowa podwójna,
- 2015 r. - drabina pozioma,
- 2021 r. - zestaw zabawowy duży ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna metalowa, karuzela tarczowa, karuzela krzyżowa czteroramienna, koniczynka na sprężynie, bujaki na sprężynie szt. 2 wraz z nawierzchnią bezpieczną, 2 ławostooly, 8 ławek z oparciem, 5 koszy na odpady metalowych oraz 1 plastikowy, tablica z regulaminem – w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2021 r. - siłownia 6-cio elementowa (po 2 urządzenia na 1 pylonie) wraz z regulaminem korzystania.

Urządzenia nowe w stanie bardzo dobrym. Drobne uszkodzenie urządzenia siłowni: masażer poziomy - blokują się rolki, uszkodzona furtka wejściowa (brak klamki) oraz uszkodzone ogrodzenie, oderwana od stelaża tablica informacyjna, uszkodzony eko-bord przy drzewie.



Plac zabaw w Dysznie

6. Dolsk dz. nr 307 obręb Dolsk – plac ogrodzony, częściowo zlokalizowany w pasie drogi powiatowej wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2006 r. - karuzela krzyżowa, huśtawka podwójna metalowa, huśtawka wagowa metalowa,
- 2016 r. - zestaw zabawowy duży z dwoma zjeżdżalnią i trzy bujaki na sprężynie - w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- dodatkowe wyposażenie ławki 5 szt., kosze 2 szt., tablice z regulaminem 2 szt., ławostoły 2 szt.,

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r. Do naprawy w zestawie zabawowym z dwoma zjeżdżalnią wymienić należy uszkodzony podest.



Plac zabaw w Dolsku

7. Krześnica dz. nr 510 obręb Krześnica - plac nieogrodzony, wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2020 r. - zestaw zabawowy „Zamek”, karuzela tarczowa kołowa, huśtawka wahadłowa potrójna metalowa w tym z jednym tzw. „gniazdem bociana”, huśtawka wagowa „ważka”, bujak na sprężynie, huśtawka „ważka”

na sprężynie, zjazd linowy, stożek linowy, z nawierzchnią bezpieczną oraz ławki z oparciem szt. 2, kosze na śmieci szt. 2, tablica z regulaminem placu zabaw,

- 2020 r. - siłownia zewnętrzna 4 urządzenia (orbitrek, rider na pylonie, biegacz wolnostojący twister, surfer (wahadło) na pylonie, urządzenie do wyciskania, wioślarz).

Stan techniczny urządzeń na placu bardzo dobry. Napraw wymagają drobne usterki stwierdzone w urządzeniach tj. uszkodzone napięcie w siedzisku kubelkowym, brak śrub i zaślepek mocujących wypełniania do konstrukcji metalowej, rozspojona płyta trapu wejściowego do zestawu zabawowego.



Plac zabaw w Krześnicy

8. Młyniska dz. nr 46/1 obręb Młyniska – (działka dzierżawiona przez Gminę od osoby prywatnej) plac zabawa wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2011 r. - huśtawka ważka metalowa - urządzenie zamontowane w ramach współpracy strażaków z Holandii domek drewniany,
- 2013-2016 r.- wiata drewniana wyposażona w 3 szt. stoły biesiadne, stół i 2 ławki, tablica z regulaminem,
- 2016 r. - zestaw zabawowy „Maluch” ze zjeżdżalnią,
- 2018 r. - huśtawka „bocianie gniazdo”,
- 2020 r. - urządzenia siłowni szt. 4 na dwóch pylonach.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r. Konserwacji wymaga wiata.



Plac zabaw w Młyniskach

9. Oborzany dz. nr 655/1 obręb Oborzany – teren ogrodzony, wyposażony w poszczególnych latach:

- 2005 r. – mini boisko do piłki nożnej, drabinki metalowe,
- 2018- 2019 r. - urządzenia siłowni zewnętrznej w ilości 9 kpl. w tym 6 kpl. w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2021 r. - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wieża wspinaczkowa, bujaki na sprężynie kpl. 2, wałka na sprężynie,
- wyposażenie dodatkowe 4 ławki z oparciem, ławka bez oparcia, 2 ławostoły, 3 kosze na odpady.

Urządzenia w stanie technicznym bardzo dobrym. Napraw wymaga uszkodzone ogrodzenie za bramkami do gry w piłkę nożną, furtka (nie zamyka się – niefachowo naprawiana), uzupełnienie furtki w klamki, znaczna korozja na konstrukcji oraz wyposażenie w piłko chwyt.



Plac zabaw w Oborzanach



Siłownia w Oborzanach

10. Ostrowiec dz. nr 20/4 obręb Ostrowiec – plac zabawa ogrodzony wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2011 r.- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka na sprężynie,
- 2012 r. - huśtawka pojedyncza metalowa, 2 ławki z drewniane,
- 2014 r. - karuzela tarczowa,
- wyposażenie dodatkowe: 1 kosz na odpady, tablica z regulaminem.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r.

Karuzela tarczowa i huśtawka ważka na sprężynie wymaga wymiany związku z zużyciem się elementów drewnianych (siedziska). Wskazana konserwacja elementów drewnianych i uzupełnienie ubytków w zestawie zabawowy. Plac bardzo mały bez perspektyw rozwoju.



Plac zabaw w Ostrowcu.

11. Sarbinowo dz. nr 585 obręb Sarbinowo – plac zabawa ogrodzony, zlokalizowany na terenie parafialnym, wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2005 r. - huśtawka podwójna metalowa, wałka na sprężynie metalowa, wałka pojedyncza metalowa, zestaw gimnastyczny metalowy szt. 2, karuzela z linearium, kosz do gry w koszykówkę – urządzenia montowane w ramach współpracy z Renkum,
- 2019 r.- drewniany zestaw sprawnościowy,
- 2021 r. - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,
- 2022 r. - sklepik drewniany LUX,
- wyposażenie dodatkowe stanowią: ławka z oparciem, pojemniki na odpadki szt. 2, tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r.

Huśtawka podwójna uszkodzone siedzisko – do wymiany, karuzela z linearium opłot lin uszkodzony - rozważyć możliwość wymiany opłotu linowego, uszkodzona furtka. Plac zabaw mały bez możliwości rozwoju rozważyć przeniesienie placu na teren gminny.



Plac zabaw w Sarbinowie

12. Warnice dz. nr 677/4 obręb Warnice – plac zabaw zlokalizowany w parku wiejski, wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2013 r. - zestaw zabawowy, lokomotywa z wagonem, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka podwójna drewniana, huśtawka wałka na podstawie metalowej, bujak sprężynowy PIAGI CLASSIC, bujak sprężynowy KOKI CLASSIC,
- 2018 r. - siłownia zewnętrzna 5-cio elementowa z 3 ławkami z oparciem,
- 2022 r. - zjazd linowy, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela krzyżowa, zestaw muzyczny nutka,
- dodatkowo: 3 szt. kosze na odpady, ławka parkowa 4 szt., tablica informacyjna z regulaminem,

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r., urządzeń nowych bardzo dobry.

Należy uzupełnić brakujące zaślepki w urządzeniach oraz uchwyty w bujakiach oraz wykonać drobne naprawy w zestawie zabawowym drewnianym.



Plac zabaw w Warnicach

13. Więclaw dz. nr 487 obręb Barnówko - plac zabaw przeniesiony w 2015 roku, ogrodzony wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2010-2012 r. - huśtawka stalowa podwójna, karuzela krzyżowa, koniczynka na sprężynie, bujaki na sprężynie 2 szt.,
- 2013 r. - altana sześciokątna z wyposażeniem,
- 2017 r.- zestaw zabawowy „Maluch”,
- 2024 r. - huśtawka wagowa metalowa,
- wyposażenie dodatkowe: 6 ławek z oparciem, 1 kosz na odpady, tablica z regulaminem korzystania.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r. Naprawy wymaga karuzela krzyżowa (wymiana lub naprawa siedzisk) oraz wskazana konserwacja elementów drewnianych.



Plac zabaw w Więclawiu

14. Grzymiradz dz. 222 obr. Grzymiradz teren przy świetlicy ogrodzony, wyposażony w poszczególnych latach:

- 2005 r. urządzenia zamontowane w ramach współpracy strażaków z Holandii drewniany domek, drabinki metalowe 3 szt., zestaw gimnastyczny pięciokątny metalowy, bujak słoń na sprężynie, huśtawka metalowa podwójna, platforma na sprężynie,
- 2014 r. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią rurową, karuzela czteroramienna, huśtawka ważka na sprężynie, bujaki na sprężynie 2 szt., huśtawka ważka metalowa,
- Wyposażenie dodatkowe: ławka bez oparcia 3 szt., kosz na odpady komunalne 1 szt., tablica z regulaminem placu zabaw





Plac zabaw w Grzymiradzu

15. Mostno dz.109/3 obr. Mostno – teren przy świetlicy ogrodzony, wyposażony w poszczególnych latach:

- 2011 r. karuzela czteroramienna,
- 2014 r. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią „Maluch”, huśtawka podwójna metalowa, huśtawka ważka metalowa, bujak na sprężynie,
- 2017r zjazd linowy,
- Wyposażenie dodatkowe: tablice z regulaminem placu zabaw szt.2, ławki z oparciem 5 szt.



Plac zabaw w Mostnie

16. Smolnica dz. 372/16 obr. Smolnica teren przy świetlicy ogrodzony, częściowo na nawierzchni bezpiecznej wyposażony w poszczególnych latach:

- 2011 r. huśtawka ważka drewniana na podstawie metalowej, huśtawka ważka na sprężynach , karuzela krzyżowa,
- 2015 r. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka potrójna, huśtawka ważka na sprężynach, podwójna bujak na sprężynach, Wyposażenie dodatkowe: tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw.



Plac zabaw w Smolnicy

17. Dębno ul. Akacjowa, dz. 289 obręb 2 Dębno – plac zabaw częściowo ogrodzony, wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2011 r. - zjazd linowy,
- 2014 r.- sprężynowiec szt. 2, karuzela tarczowa z siedziskami,
- 2016 r.- huśtawka ważka metalowa,
- 2021 r.- zestaw gimnastyczny, huśtawka metalowa podwójna,
- 2024 r.- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
- dodatkowe wyposażenie: 2 kosze na odpady, 2 ławki, 1 zestaw wypoczynkowy i tablica z regulaminem.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r., nowych urządzeń bardzo dobry. Zestaw wypoczynkowy wymaga konserwacji, zjazd linowy wymiana deski w podeście, wskazana konserwacja elementów drewnianych.



Plac zabaw ul. Akacjowa



Plac zabaw ul. Akacjowa

18. Dębno ul. Chrobrego, dz. nr 51 obręb 6 Dębno – plac zabawa zabezpieczony od strony torowiska ogrodzeniem a od strony ulicy pasem zieleni izolacyjnej, na nawierzchni bezpiecznej wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2015 r. - zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej ze zjeżdżalnią, karuzela tarczowa z siedziskami, karuzela krzyżowa czteroramienna, huśtawka metalowa podwójna siedziska gumowe płaskie, huśtawka ważka metalowa, koperta (linearium),
- 2021 r. - huśtawka potrójna metalowa z bocianim gniazdem (wymiana bocianiego gniazda w 2022 r. ze względu na uszkodzenie),
- 2022 r. - nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami,
- dodatkowe wyposażenie: 1 kosz na odpady, 2 ławki, i tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r., remont karuzel w 2023 r. Karuzela tarczowa – urządzenie mocno zużyte należy rozważyć wymianę.



Plac zabaw ul. Chrobrego, Dębno

19. Dębno, ul. Siewna/ul. Kwiatowa, dz. nr 249/15 obręb 5 Dębno – plac zabawa zabezpieczony od strony ulicy zielenią izolacyjną, wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2007 r. - huśtawki podwójne łańcuchowe siedziska płaskie szt. 2, huśtawka ważka na sprężynie,
- 2008 r. - karuzela krzyżowa czteroramienna, huśtawka ważka podwójna metalowa,
- 2021 r. - zjazd linowy, huśtawka bocianie gniazdo, zestaw wspinaczkowy wraz z nawierzchniami bezpiecznymi, huśtawka ważka pojedyncza, zestaw zabawowy dla najmłodszych,
- 2024 r. - koniczynka na sprężynie,
- wyposażenie dodatkowe: 4 ławki z oparciem, kosze na odpady 2 szt., tablice z regulaminem korzystania z placu zabaw 2 szt.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r. Wymiany wymagają uszkodzone elementy plastikowe w zestawie wspinaczkowym oraz uszkodzone siedzisko w huśtawce. Wskazana konserwacja elementów drewnianych.



Plac zabaw ul. Siewna/ ul. Kwiatowa, Dębno



Plac zabaw ul. Siewna/ ul. Kwiatowa, Dębno

20. Dębno, ul. Parkowa - park miejski, dz. nr 427 obręb 4 Dębno - plac zabawa ogrodzony wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2018 r. - ogrodzona siłownia – 13 urządzeń zamontowanych na 10 pylonach,
- 2018 r. - place zabaw dla dzieci młodszych: las krasnali, wieża ptasie gniazdo, karuzela pochyła, huśtawka super mini lina, huśtawka partnerska dla najmłodszych (zestaw 2 podwójnych z koszykami), plac zabaw dla dzieci starszych: zjazd linowy, zestaw sprawnościowy, most ruchomy, karuzela obręczowa, huśtawka bocianie gniazdo,
- wyposażenie dodatkowe: 3 kpl. zestawu ławostoły piknikowe.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie bieżącym wykonanym w 2022 r.

Bardzo często dochodzi do uszkodzeń ogrodzenia oraz furtek wejściowych - naprawy wykonywane są na bieżąco. Uszkodzony został bujak bocianie gniazdo, który zdemontowano w 2024 r. Uszkodzony opłot liny w zestawie zabawowym dla dzieci starszych, znaczne ślady użytkowania ławostolów piknikowych wymagana konserwacja.



Plac zabaw dla dzieci młodszych w parku miejskim



Plac zabaw dla dzieci starszych w parku miejskim



Siłownia w parku miejskim

21. Dębno ul. Spacerowa, dz. nr 329/9 obręb 4 Dębno – plac zabaw nieogrodzony zabezpieczony od strony jeziora zielenią izolacyjną oraz palisadą drewnianą wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2005 r. - wałka na sprężynie,
- 2006 r. - linearia: wehikuł czasu, stożek, karuzela tarczowa, bujak słoń,
- 2010 r. - huśtawka podwójna metalowa z siedziskiem płaskim i koszykiem,
- 2015 r. - zestaw zabawowy metalowy z linearium pajęczyną i huśtawką wahadłową pojedynczą,
- 2015 r. - siłownia zewnętrzna 12 urządzeń (po 2 urządzenia na panelu),
- 2018 r. - urządzenia dla osób niepełnosprawnych ogrodzona huśtawka oraz karuzela i tablica informacyjna wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2021 r. - zestaw zabawowy 0-3, zestaw mini park linowy, przeplatanka figur, koło-autko, mini nutka wraz z nawierzchnią bezpieczną,
- 2021 r. - huśtawka plotkarka 6-cio osobowa, huśtawka wałka podwójna sprężynowa, zestaw zabawowy dla dzieci 5+ wraz z nawierzchnią bezpieczną,
- 2024 r. - huśtawka wałka na dwóch sprężynach,
- wyposażenie dodatkowe: ławki 9 szt., kosze na odpady 5 szt., 2 stojaki na rowery, 2 tablice z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Stan techniczny urządzeń zabawowych dobry po remoncie kapitalnym wykonanym w 2022 r.

Postępująca degradacja ogrodzenia z bali drewnianych - kołki próchnieją powodując duże ubytki w ogrodzeniu. Napraw lub wymiany na nowe urządzenia wymagają: karuzela tarczowa łożyska wymienione w 2024 r. jednak stan techniczny jest zły należy rozważyć likwidację i zakupu nowej tarczowej lub czteroramiennej oraz linearia, które ze względu na mocno uszkodzony opłot na linie wymaga wymiana olinowania lub wymiana na nowy element. Ponadto naprawa wymaga ogrodzenie huśtawki dla niepełnosprawnych (uszkodzona furtka). W mini

parku linowym – popękane stopnice okrągłe drewniane przy mostku łańcuchowym zostały wymienione w ramach przeglądu pogwarancyjnego w 2024 r., oraz w instrumencie muzycznym nutka - wymiano młoteczki w 2024 r.



Plac zabaw ul. Spacerowa, Dębno



Plac zabaw ul. Spacerowa, Dębno

Siłownia zewnętrzna zamontowana w 2014 r. znajduje się w stanie średnim, urządzenia z licznymi śladami korozji, uszkodzone tablice w panelach, zaślepek na śrubach odbojników i tulejek (narciarz), niestabilne mocowania do podłoża, luźne mocowania do panelu, uszkodzone naklejki na poszczególnych urządzeniach - wymagany remont kapitalny z malowaniem proszkowym, uzupełnieni brakujących elementów lub ewentualne rozważenie wymiany urządzeń na nowe.



Siłownia ul. Spacerowa, Dębno

22. Dębno ul. Bohaterów Września, dz. nr 327/40 obręb 5 Dębno – plac zabaw nieogrodzony położony pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na nawierzchni bezpiecznej wyposażony w urządzenia w poszczególnych latach:

- 2020 r. - karuzela tarczowa z siedziskiem i kierownicą, huśtawka wahadłowa pojedyncza z bocianim gniazdem, zjeżdżalnia metalowa wolnostojąca,
- wyposażenie dodatkowe: ławka z oparciem szt. 2, kosz na odpady, tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Stan techniczny urządzeń dobry. Łożysko karuzeli lekko zatarte, opłot liny w huśtawce bocianie gniazdo widoczne oznaki zużycia.



Plac zabaw ul. Bohaterów Września, Dębno

Remonty kapitalne wszystkich placów zabaw, za które odpowiadał Wydział wykonane były w 2022 roku (za wyjątkiem Smolnica, Grzymiradz, Mostno - przejęte od Wydziału OKiS 20.01.2025 r.).

Zakres remontów obejmował:

- wszelkie prace remontowe polegające na wymianach części uszkodzonych, sprawdzeniu wszelkich połączeń elementów oraz mocowań, uzupełnianiu wszelkich brakujących zaślepek, śrub, uchwytów,
- prace konserwacyjne polegające na malowaniu elementów drewnianych oraz metalowych środkami konserwującymi oraz zabezpieczającymi,
- naprawę i konserwację ławek, zestawów wypoczynkowych oraz altan.
- wymianę siedzisk huśtawek.

W latach 2023-2024 wykonano drobne naprawy i remonty bieżące oraz wymieniono urządzenia wskazane po przeglądzie rocznym jako najbardziej zużyte tj.:

- remont zjazdu linowego na ul. Akacyjowej w Dębnie (2023 r.),
- konserwacją wszystkich ławek w mieście oraz konserwację wszystkich elementów małej architektury w parku miejskim - altany, ławki, zestawy wypoczynkowe, witacz (2023 r.),
- remonty karuzel w Dębnie na ul. Chrobrego i Spacerowej oraz w Więclawiu, remont huśtawki dla niepełnosprawnych, remont elementu zabawowego dla dzieci 0-3 na ul. Spacerowej, remont ogrodzeń w parku miejskim i psim wybiegu, likwidacja urządzeń Dębno ul. Akacyjowa, ul. Spacerowa, ul. Siewna, Więclaw, Dargomyśl, Cychry, Bogusław (2024 r.),
- wymiana urządzeń zabawowych: Dębno ul. Akacyjowa, ul. Spacerowa, ul. Siewna, Więclaw, Dargomyśl, Cychry, Bogusław – (2024 r.)

W roku bieżącym Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowuje zakres remontu do wykonania na wszystkich placach wg zaleceń pokontrolnych, jednak stały zakres konserwacji będzie korelował z tym wykonanym w 2022 roku z uwzględnieniem uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania.

W związku z tym, iż główną przyczyną urazów na placach zabaw jest upadek korzystających z urządzeń zabawowych na nawierzchnię, niezwykle ważne jest zapewnienie bawiącym się odpowiednio bezpiecznego podłoża. Obowiązujące normy wymagają, aby odpowiednia nawierzchnia znajdowała się pod urządzeniami wysokimi, to jest takimi, na których dzieci mogą się bawić na wysokości powyżej 600 mm. Podobna zasada dotyczy obszaru wokół urządzeń takich jak huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie – w tym przypadku jest to niezależne od wysokości tego sprzętu. Problem ten pojawia się na większości placów w obrębie urządzeń z uwagi na znaczną degradację podłoża trawiastego, które jest klepiskiem z poprzerastaną trawą. Podłoże w takim stanie nie jest uznawane za nawierzchnię bezpieczną. W praktyce można zastosować kilka rodzajów nawierzchni:

1. syпка – może się składać z takich materiałów jak: kora, zrębki drzewne, piasek, żwirek lub rozdrobniona guma;
2. gumowa – można ją stosować w formie kwadratów, prostokątów lub puzzli, bądź wykonywać na miejscu z granulatu gumowego spojenego klejem poliuretanowym;
3. maty przerostowe – zwykle to ażurowa mata gumowa, która nie dysponuje znaczną absorpcją uderzeń, jednak jeśli zostanie zamontowana w prawidłowy sposób, zapewni bezpieczny upadek z wysokości nawet 3 m;
4. sztuczna trawa – to syntetyczne nawierzchnie rozwijane, które zapewniają bezpieczny upadek z wysokości, pod warunkiem zastosowania pod syntetycznym dywanem odpowiedniej pianki.

Sytuacja ta nie dotyczy nowobudowanych placów lub grup urządzeń, gdzie zastosowano już nawierzchnię bezpieczną z materiału sypkiego tj. piasek i drobny żwir.

Ponadto pilnych potrzeb remontowych wymaga:

- olinowanie w zestawie Jowisz (ubytki w oplocie liny stalowej) na placu zabaw w Cychrach,
- uszkodzone ogrodzenie i furtka na placu zabaw w Dysznie,
- uszkodzone ogrodzenie za bramkami do gry w piłkę nożną, furtka, piłko chwyty na placu zabaw w Oborzanach,
- karuzela z linearium opłot lin uszkodzony na placu zabaw w Sarbinowie,
- karuzela tarczowa – urządzenie mocno zużyte, należy rozważyć wymianę na placu zabaw przy ul. Chrobrego w Dębnie,
- siłownia zewnętrzna wymagany remont kapitalny z malowaniem proszkowym, ewentualne rozważenie wymiany urządzeń na nowe oraz linearia (wymiana urządzeń na nowe) na placu zabaw przy ul. Spacerowej w Dębnie.

Przygotowała:

Dorota Mielczak - Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej